



## **ARS72-M416.09 S5**

**Husillo de alta frecuencia**

**Cambio de herramienta manual**

## Identificación del husillo de alta frecuencia



Puesto que nuestros husillos de alta frecuencia se desarrollan siempre con la tecnología más reciente, nos reservamos el derecho a introducir modificaciones o divergencias técnicas respecto a la variante descrita en el manual de instrucciones.

Los textos de este manual han sido redactados minuciosamente. Sin embargo, la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH** no asume ninguna responsabilidad jurídica ni de otro tipo por los datos que eventualmente sean incorrectos y sus consecuencias.

La traducción o reproducción, incluso parcial, no está permitida sin autorización expresa por escrito de la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## Índice:

Traducción del manual de instrucciones original

<b>1</b>	<b>Información previa</b>	<b>4</b>	6.8	Emisiones de ruido aéreo .....	24
1.1	Propósito de este manual.....	4	<b>7</b>	<b>Lugar de funcionamiento</b>	<b>25</b>
1.2	Explicación de los símbolos.....	4	<b>8</b>	<b>Instalación</b>	<b>26</b>
<b>2</b>	<b>Transporte y embalaje</b>	<b>5</b>	8.1	Instalar el husillo de alta frecuencia.....	26
2.1	Volumen de suministro del husillo de alta frecuencia .....	5	8.2	Diámetro del tubo de alimentación del medio .....	27
2.1.1	Accesorios opcionales.....	5	8.3	Agua refrigerante .....	27
2.1.2	Documentación suministrada.....	5	8.3.1	Calidad del agua refrigerante.....	27
2.2	Embalaje del husillo de alta frecuencia .....	5	8.3.2	Ajustar la refrigeración.....	27
<b>3</b>	<b>Uso previsto</b>	<b>6</b>	8.4	Aire comprimido.....	28
3.1	Tipos de mecanizado permitidos .....	6	8.4.1	Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) .....	28
3.2	Materiales permitidos .....	6	8.4.2	Ajustar el aire de sellado .....	28
<b>4</b>	<b>Indicaciones de seguridad</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>Puesta en funcionamiento</b>	<b>29</b>
4.1	Trabajar de modo seguro .....	8	9.1	Esquema de rodaje .....	29
4.2	Detener el husillo de alta frecuencia .....	9	9.2	Arranque diario .....	30
4.3	Instalación y mantenimiento .....	9	9.3	Mensaje de parada.....	30
4.4	Modificación y reparación.....	9	9.4	Puesta en funcionamiento tras almacenamiento..	30
4.5	Modos de funcionamiento no permitidos .....	9	<b>10</b>	<b>Cambio de herramienta</b>	<b>31</b>
<b>5</b>	<b>Descripción técnica</b>	<b>10</b>	10.1	Marcha a derecha y a izquierda.....	31
5.1	Conexiones del husillo de alta frecuencia .....	10	10.2	Cambio de muela abrasiva.....	31
5.2	Conexión eléctrica.....	10	<b>11</b>	<b>Herramientas para el mecanizado de alta velocidad</b>	<b>32</b>
5.3	Refrigeración .....	11	<b>12</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>33</b>
5.3.1	Refrigeración por aire .....	11	12.1	Rodamientos de bolas .....	33
5.3.2	Refrigeración por líquido .....	11	12.2	Limpieza diaria .....	33
5.4	Aire de sellado .....	11	12.2.1	Antes de empezar a trabajar.....	33
<b>6</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>12</b>	12.2.2	En cada cambio de herramienta .....	34
6.1	Dimensiones.....	13	12.3	Almacenamiento .....	34
6.2	Datos del motor .....	14	12.4	Mantenimiento mensual .....	34
6.2.1	Diagrama de rendimiento .....	15	12.5	Almacenamiento prolongado .....	34
6.2.2	Datos del esquema equivalente.....	15	12.6	Tiempo máximo de almacenamiento.....	34
6.3	Parámetros.....	16	<b>13</b>	<b>Desmontaje</b>	<b>35</b>
6.3	Datos del motor .....	17	13.1	Eliminación de desechos y protección del medio ambiente .....	35
6.3.1	Diagrama de rendimiento .....	18	<b>14</b>	<b>Servicio posventa y reparaciones</b>	<b>36</b>
6.3.2	Datos del esquema equivalente.....	18	14.1	Red de servicio posventa .....	36
6.4	Parámetros.....	19	14.2	Fallos de funcionamiento .....	37
6.4	Esquema de conexiones .....	20	<b>15</b>	<b>Declaración de incorporación</b>	<b>39</b>
6.5	Protección del motor Pt1000 .....	21			
6.6	Protección del motor PTC 130 °C.....	22			
6.7	Transmisor de revoluciones (magnetoresistor digital) .....	23			

**1****Información previa**

El husillo de alta frecuencia es una valiosa herramienta de precisión para el mecanizado de alta velocidad.

**1.1****Propósito de este manual**

El presente manual es un componente importante del husillo de alta frecuencia.

- ⇒ Conservar este manual con cuidado.
- ⇒ Poner el manual de instrucciones a disposición de todo el personal encargado del husillo de alta frecuencia.
- ⇒ Leer toda la documentación suministrada.
- ⇒ Antes de ejecutar un trabajo, leer detenidamente el capítulo correspondiente a dicho trabajo en el manual de instrucciones.

**1.2****Explicación de los símbolos**

Para poder asignar la información rápidamente, en este manual se utilizan símbolos y marcas de texto como ayuda visual.

Las indicaciones se caracterizan por una palabra clave y un marco de color:

**PELIGRO****¡Situación peligrosa!**

Causa lesiones graves o incluso la muerte.

- Medida para evitar el peligro.

**ADVERTENCIA****¡Situación peligrosa!**

Puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

- Medida para evitar el peligro.

**ATENCIÓN****¡Situación peligrosa!**

Puede causar lesiones leves o medias.

- Medida para evitar el peligro.

**Aviso**

Puede causar daños materiales. Este símbolo no advierte de daños personales

**Consejo**

Un consejo indica información útil para el usuario.

## 2

### Transporte y embalaje

Evitar sacudidas y golpes fuertes durante el transporte, puesto que pueden dañar los cojinetes del husillo de alta frecuencia.

- ⇒ Cualquier daño reduce la precisión del husillo de alta frecuencia.
- ⇒ Cualquier daño limita la vida útil del husillo de alta frecuencia.
- ⇒ Cualquier daño reduce la vida útil del husillo de alta frecuencia.

## 2.1

### Volumen de suministro del husillo de alta frecuencia

El volumen de suministro del husillo de alta frecuencia incluye los siguientes componentes:

- Husillo de alta frecuencia
- Embalaje de transporte
- ⇒ En el momento de su recepción, compruebe que la entrega del husillo de alta frecuencia esté completa.

## 2.1.1

### Accesorios opcionales

Disponible previa demanda:

- Soporte de husillo
- Convertidor de frecuencia
- Otros accesorios previa demanda.

Únicamente los accesorios autorizados han sido probados en cuanto a seguridad operacional y funcionamiento.

- ⇒ El uso de otros accesorios puede provocar la pérdida de todo derecho a indemnización y garantía.
- ⇒ Si el soporte de husillo es fabricado por el cliente, contactar obligatoriamente con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH** antes de iniciar la fabricación para solicitar el esquema de tolerancia y fabricación para el soporte de husillo.

## 2.1.2

### Documentación suministrada

Los siguientes documentos se incluyen en el volumen de suministro del husillo de alta frecuencia:

- Manual de instrucciones
- La declaración de incorporación forma parte del manual de instrucciones.
- Protocolo de ensayo
- ⇒ En el momento de la entrega comprobar que la documentación suministrada está completa. Si es necesario, solicitar una nueva copia.

## 2.2

### Embalaje del husillo de alta frecuencia



Todos los materiales del embalaje de transporte pueden ser reciclados en una instalación de eliminación de residuos.

### 3

### Uso previsto

Conforme a la Directiva de Máquinas, el husillo de alta frecuencia es una «máquina incompleta» y no puede cumplir ninguna función por sí mismo. El husillo de alta frecuencia solo puede hacerse funcionar junto con una máquina herramienta y un convertidor de frecuencia.

#### 3.1

#### Tipos de mecanizado permitidos

El husillo de alta frecuencia ha sido desarrollado únicamente para los siguientes tipos de mecanizado.

- Rectificación de muelas
- Si se requieren otros tipos de mecanizado, contactar con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

#### 3.2

#### Materiales permitidos

El husillo de alta frecuencia ha sido desarrollado para los siguientes materiales.

- Materiales cerámicos
- Si se requieren otros materiales, contactar con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## 4

### Indicaciones de seguridad

El husillo de alta frecuencia ha sido construido conforme a las normas técnicas generalmente reconocidas y es seguro para el funcionamiento.

Sin embargo, el husillo de alta frecuencia puede conllevar riesgos cuando:

- El montaje lo realiza personal no cualificado.
- Se utiliza de modo inapropiado.
- Se utiliza para un uso no conforme a lo previsto.

El montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento del husillo de alta frecuencia deben ser realizados únicamente por personal especializado.

**Definición:** Se considera personal especializado a aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y operación del producto que disponen de las cualificaciones necesarias para desarrollar su actividad. La responsabilidad, formación y supervisión del personal deben estar reguladas con precisión por la empresa explotadora.



#### PELIGRO: A causa de explosión.

Los husillos de alta frecuencia no están autorizados para el uso en espacios con riesgo de explosión. El uso en tales espacios puede provocar explosiones.

- No utilizar el husillo de alta frecuencia en entornos potencialmente explosivos.



#### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

El husillo de alta frecuencia funciona con un elevado número de revoluciones y por ello puede ser proyectado.

- Utilizar el husillo de alta frecuencia únicamente cuando esté montado de forma fija en la máquina o instalación.



#### Aviso: Respetar los valores límite.

- Observar los valores límite especificados en los datos técnicos.



#### Aviso: Tener en consideración la máquina.

- Observar el manual de instrucciones de la máquina en la que se ha montado el husillo de alta frecuencia.
- Tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad del fabricante de las máquinas.
- Asegurarse de que la máquina no conlleve riesgos (p. ej. movimientos incontrolados). Solo después se debe instalar el husillo de alta frecuencia en la máquina.



#### Aviso: No dañar el husillo de alta frecuencia.

- Cualquier daño reduce la precisión del husillo de alta frecuencia.
- Cualquier daño limita la vida útil del husillo de alta frecuencia.
- Cualquier daño reduce la vida útil del husillo de alta frecuencia.

## 4.1

### Trabajar de modo seguro

Observar todas las indicaciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones, las normas nacionales vigentes sobre prevención de accidentes, así como los reglamentos internos laborales, de explotación y de seguridad de la empresa.



#### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

Si una herramienta no está sujetada correctamente será proyectada por la fuerza centrífuga generada durante el mecanizado.

- Utilizar completamente la profundidad del sistema de fijación.
- Sujetar la herramienta con fijación rígida.



#### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

En caso de sentido de giro incorrecto el sistema de sujeción se afloja y la herramienta sale proyectada.

- Respetar obligatoriamente el sentido de giro del husillo de alta frecuencia.



#### ADVERTENCIA: Peligro de lesiones a causa de piezas proyectadas.

El husillo de alta frecuencia funciona a elevados números de revoluciones que provocan la proyección de virutas con elevada energía cinética.

- En ningún caso deben retirarse los dispositivos de seguridad de la máquina o instalación.
- Trabajar siempre con gafas de protección.




Figura de ejemplo: colocar la herramienta

#### Aviso: Garantizar el funcionamiento.

- No hacer funcionar nunca el husillo de alta frecuencia sin una herramienta fijada.

#### Si la herramienta no está fijada:

- El sistema de fijación se daña a causa de la fuerza centrífuga.
- El sistema de fijación se desajusta.
- Se influye en la calidad de equilibrado del husillo de alta frecuencia.
- Se daña el rodamiento.

- ⇒ Tomar las medidas de protección contra salpicaduras adecuadas en función del tipo de mecanizado, el material que se debe mecanizar y la herramienta elegida.

↳ Observar el manual de instrucciones de la máquina en la que se ha montado el husillo de alta frecuencia.

- ⇒ Preguntar al proveedor de las herramientas las velocidades periféricas máximas de las herramientas utilizadas.

## 4.2

### Detener el husillo de alta frecuencia

Para poner fuera de servicio el husillo de alta frecuencia para trabajos de instalación y mantenimiento proceder de la siguiente manera:

- ⇒ Desconectar la alimentación de energía (corriente) por completo.
- ⇒ Desconectar la alimentación de medios (aire y líquido) por completo.
- ⇒ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.

Si el husillo se ha detenido para limpiarlo:

- ⇒ Volver a conectar solo el aire de sellado.

#### Consejo: Transmitir los datos al control.

- Utilizar en el convertidor de frecuencia la opción de detectar el mensaje de parada del eje y enviarlo al control de la máquina para su evaluación.

## 4.3

### Instalación y mantenimiento

- ⇒ Llevar a cabo los trabajos de instalación, limpieza y mantenimiento solo después de detener el husillo de alta frecuencia y de que se haya detenido el eje.
- ⇒ Instalar todos los dispositivos de seguridad y protección de la máquina inmediatamente después de concluir los trabajos.

## 4.4

### Modificación y reparación

Las modificaciones o cambios de los husillos de alta frecuencia solo están permitidas tras acordarlo previamente con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Solo los socios de servicio técnico que figuran en el capítulo «Servicio posventa y reparaciones [► 36]» pueden abrir y reparar el husillo de alta frecuencia.

Únicamente los accesorios autorizados han sido probados en cuanto a seguridad operacional y funcionamiento.

## 4.5

### Modos de funcionamiento no permitidos


El husillo de alta frecuencia solo es seguro para el funcionamiento cuando se utiliza conforme a lo previsto.

- ⇒ Observar las indicaciones de seguridad de todos los capítulos del manual de instrucciones, en caso contrario pueden provocarse riesgos para el personal, el medio ambiente, la máquina o el husillo de alta frecuencia.

La inobservancia de las indicaciones de seguridad puede conllevar la pérdida de todo derecho a indemnización y garantía.

## 5 Descripción técnica

### 5.1 Conexiones del husillo de alta frecuencia



**1a** Conexión eléctrica para: Fases del motor

**1b** Conexión eléctrica para: Sensor de EA preparada  
(accesorios opcionales)

**2** Agua refrigerante G 1/8"

**3** Aire de sellado G 1/8"

### 5.2 Conexión eléctrica

El husillo de alta frecuencia solo debe hacerse funcionar con un convertidor de frecuencia (CF).

- ⇒ Comprobar si los datos de corriente, tensión y frecuencia del husillo de alta frecuencia coinciden con los datos de salida del CF.
- ⇒ Utilizar un cable de alimentación del motor lo más corto posible.
- ⇒ Ajustar el número de revoluciones del husillo de alta frecuencia con ayuda del CF.
- ⇒ Hallará más información en el manual de instrucciones del CF.

El CF detecta, según la variante, los siguientes estados de funcionamiento del husillo de alta frecuencia:

- El husillo de alta frecuencia gira.
- El husillo de alta frecuencia está demasiado caliente.
- El husillo de alta frecuencia está detenido, etc.

El CF transmite los estados de funcionamiento del husillo de alta frecuencia al control de la máquina.

#### Aviso: Establecer conexión de cierre rápido SpeedTEC.

- En caso de combinación conector del dispositivo SpeedTEC/conector del cable SpeedTEC:
- Retirar el anillo tórico del conector del dispositivo SpeedTEC.

## 5.3 Refrigeración

### 5.3.1 Refrigeración por aire

Para aumentar el rendimiento del husillo de alta frecuencia es necesario disipar el calor generado a través del soporte de husillo (accesorios opcionales).

#### **Aviso: Prolongación de la vida útil mediante disipación de calor.**

Durante el funcionamiento del husillo de alta frecuencia se genera calor. La temperatura del husillo de alta frecuencia no debe exceder + 45° C, de lo contrario se reduce la vida útil de los cojinetes.

- Comprobar la temperatura del husillo de alta frecuencia en la carcasa.
- Disipar el calor con ayuda del soporte de husillo.

### 5.3.2 Refrigeración por líquido

La refrigeración por líquido mantiene el husillo de alta frecuencia a temperatura constante durante el funcionamiento.



#### **Aviso: Prolongación de la vida útil mediante disipación de calor.**

Durante el funcionamiento del husillo de alta frecuencia se genera calor. La temperatura del husillo de alta frecuencia no debe exceder + 45° C, de lo contrario se reduce la vida útil de los cojinetes.

- Comprobar la temperatura del husillo de alta frecuencia en la carcasa.

## 5.4

Para la especificación de la calidad del aire véase el capítulo «Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) [► 28]».

### Aire de sellado

El aire de sellado evita que puedan penetrar objetos extraños como virutas y líquidos (p. ej. emulsiones) en el husillo de alta frecuencia.

- ⇒ Comprobar que entre la carcasa y las piezas giratorias del husillo de alta frecuencia salga aire.

## 6

## Datos técnicos

**Rodamientos**

Rodamiento híbrido de bolas (unidad)	3
Engrase de por vida	Libre de mantenimiento

**Valores de rendimiento**
**Refrigeración por líquido**

	Pmáx./5s	S6-60%	S1-100%	
Potencia nominal	3,4	2,6	2,2	[kW]
Par de giro	2,226	1,793	1,413	[Nm]
Voltaje	367	367	361	[V]
Amperaje	10	7,4	6,3	[A]

**Valores de rendimiento**
**Por aire comprimido**


	Pmáx./5s	S6-60%	S1-100%	
Potencia nominal	3,4	1,2	0,68	[kW]
Par de giro	2,57	0,95	0,61	[Nm]
Voltaje	370	301	259	[V]
Amperaje	11,5	5,2	3,8	[A]

**Datos del motor**


Tecnología de motores	Accionamiento asincrónico trifásico (sin escobillas y sin sensor)
Frecuencia	533 Hz
Número de polos (par)	2
N.º de revoluciones nominal	16.000 rpm
Valor de aceleración/frenado Por segundo	10 000 rpm (otros valores bajo consulta)

**Características**

Transmisor de revoluciones	Magnetorresistor (TTL) Número de señal = 6
Protección del motor	PTC 130° C PT1000
Carcasa	Acero inoxidable
Diámetro de la carcasa	72 mm
Refrigeración	Por aire comprimido Refrigeración por líquido
Disipación del calor	A través del soporte de husillo
Temperatura de la carcasa	< + 45° C
Temperatura ambiente de funcionamiento	+ 10° C ... + 45° C
Aire de bloqueo	
Tipo de protección (aire de bloqueo conectado)	IP54

Cambio de herramienta	Cambio de herramienta manual
	Asiento de herramienta: <b>X</b> = muela abrasiva <b>D1</b> = 40 h3 mm <b>D2</b> = 100 mm <b>t</b> = 10 - 20 mm
Marcha a derecha y a izquierda	
Conector	9 polos (SpeedTEC)
Peso	~ 4,1 kg
Juego axial superficie de asiento	< 2 $\mu$

## 6.1 Dimensiones



(\*) = Margen de sujeción

## Datos técnicos

### 6.2

Los rendimientos (S1, S6 y S2) son válidos para corrientes sinusoidales y tensiones sinusoidales.

Los valores de rendimiento de los husillos de alta frecuencia dependen del CF utilizado y pueden diferir de los valores especificados.

### Datos del motor

Curva característica del husillo	6042
Tecnología de motores	Motor CA
Tipo de motor	ACM 60/40/50-4E
Potencia nominal	2,2 kW
N.º de revoluciones nominal	16.000 rpm
Refrigeración	Refrigeración por líquido
Protección del motor	PTC 130° C Pt1000
Resistencia de devanado (fase-fase)	2,41 Ω
Energía disipada	595 W – máx. (S1)

#### Valores medidos: S1-100 %

N.º de revoluciones nominal	2 330	5 000	16 000	rpm
N.º de revoluciones	1 684	4 359	14 986	rpm
Frecuencia	78	167	533	Hz
Potencia nominal	0,249	0,656	2,200	kW
Par de giro	1,41	1,437	1,402	Nm
Voltaje	81	144	361	V
Amperaje	6,1	6,2	6,3	A
cos φ	0,81	0,73	0,72	

#### Valores medidos: S6-60%

N.º de revoluciones nominal	2 330	5 000	16 000	rpm
N.º de revoluciones	1 619	4 137	14 844	rpm
Frecuencia	78	167	533	Hz
Potencia nominal	0,3	0,776	2,6	kW
Par de giro	1,501	1,792	1,672	Nm
Voltaje	84	150	367	V
Amperaje	6,4	7,4	7,3	A
cos φ	0,82	0,77	0,74	

#### Valores medidos: S2-Pmáx./5s

N.º de revoluciones nominal	2 330	5 000	16 000	rpm
N.º de revoluciones	1 547	3 954	14 643	rpm
Frecuencia	78	167	533	Hz
Potencia nominal	0,271	0,922	3,351	kW
Par de giro	1,67	2,226	2,186	Nm
Voltaje	81	150	367	V
Amperaje	7	9,2	10	A
cos φ	1 547	3 954	14 643	


### Observación sobre el funcionamiento en convertidores de frecuencia estáticos.

En funcionamiento con convertidor de frecuencia la tensión efectiva de onda directa debe corresponderse con la tensión de motor especificada.

A causa de la proporción de ondas armónicas las corrientes medidas pueden ser mayores que los valores especificados.


#### 6.2.1

#### Diagrama de rendimiento



#### 6.2.2

#### Datos del esquema equivalente



#### Aviso: Daños debido a valores de rendimiento incorrectos.

Los valores de los parámetros se refieren exclusivamente al motor.

- Valores del husillo de alta frecuencia: véanse las tablas S1-100 %, S6-60 % y S2-Pmáx.

## Datos técnicos

Parámetros*	Significado	Valor	Unidad
p0304	Tensión nominal (fase-fase)	360,7	Vrms
p0305	Corriente nominal	6,3	Arms
p0307	Potencia nominal	2,2	kW
p0308	Factor de potencia nominal	0,73	cos φ
p0310	Frecuencia nominal	533	Hz
p0311	Número de revoluciones nominal	16.000	rpm
---	Energía disipada nominal	595	W
---	N.º de revoluciones nominal	16.000	rpm
p0312	Par nominal	1,402	Nm
p0314	Número de polos (par)	2	---
p0320	Corriente de magnetización nominal	2,47	Arms
p0322	Número máximo de revoluciones	20.000	rpm
p0326	Factor de corrección del momento de vuelco	100	%
p0335	Tipo de refrigeración del motor	Refrigeración por líquido	
p0341	Momento de inercia	0,000422	kgm <sup>2</sup>
p0348	Número de revoluciones de utilización, debilitación de campo V DC = 600 V	47.140	rpm
p0350	Resistencia de estator, frío (tramo)	2,41	Ω
p0353	Inductancia de preconexión (tramo)	0	mH
p0354	Resistencia del rotor, frío	1,267	Ω
p0356	Inductancia de dispersión del estator	1,987	mH
p0358	Inductancia de dispersión del rotor	2,712	mH
p0360	Inductancia principal	19,954	mH
p0604	Temperatura del motor, umbral de advertencia	110	°C
p0605	Temperatura del motor, umbral de fallo	130	°C
p0640	Límite de corriente	10	Arms
p1800	Frecuencia de pulsos	16	kHz
---	Tensión de circuito intermedio	VDC	
---	Capacidad de preconexión	μF	
---	Tensión máxima	V	
---	Descenso de ralentí	%	
---	Reactancia de dispersión del estator X1	Ω	
---	Reactancia de dispersión del rotor X2	Ω	
---	Reactancia del campo principal Xh	Ω	

(\*) Parámetros Siemens SINAMICS 120

### 6.3

Los rendimientos (S1, S6 y S2) son válidos para corrientes sinusoidales y tensiones sinusoidales.

Los valores de rendimiento de los husillos de alta frecuencia dependen del CF utilizado y pueden diferir de los valores especificados.

### Datos del motor

Curva característica del husillo	6040
Tecnología de motores	Motor CA
Tipo de motor	ACM 60/40/50-4E
Potencia nominal	0,7 kW
N.º de revoluciones nominal	16.000 rpm
Refrigeración	Por aire comprimido
Protección del motor	PTC 130° C Pt1000
Resistencia de devanado (fase-fase)	2,41 Ω
Energía disipada	154 W – máx. (S1)

#### Valores medidos: S1-100 %

N.º de revoluciones nominal	2 330	5 000	7 000	16 000	rpm
N.º de revoluciones	1 951	4 645	6 641	15 620	rpm
Frecuencia	78	167	233	533	Hz
Potencia nominal	0,124	0,286	0,397	0,684	kW
Par de giro	0,61	0,59	0,58	0,43	Nm
Voltaje	59	108	143	259	V
Amperaje	3,8	3,7	3,6	2,9	A
cos φ	0,74	0,64	0,63	0,65	

#### Valores medidos: S6-60%

N.º de revoluciones nominal	2 330	5 000	7 000	16 000	rpm
N.º de revoluciones	1 810	4 532	6 530	15 498	rpm
Frecuencia	78	167	233	533	Hz
Potencia nominal	0,18	0,438	0,619	1,162	kW
Par de giro	0,95	0,93	0,91	0,73	Nm
Voltaje	70	125	164	301	V
Amperaje	5,2	5,1	5	4,1	A
cos φ	0,78	0,67	0,64	0,67	

#### Valores medidos: S2-Pmáx./ 5s

N.º de revoluciones nominal	2 330	5 000	7 000	16 000	rpm
N.º de revoluciones	1 672	3 872	6 026	14 801	rpm
Frecuencia	78	167	233	533	Hz
Potencia nominal	0,268	1,039	1,560	3,399	kW
Par de giro	1,53	2,57	2,48	2,21	Nm
Voltaje	81	160	210	370	V
Amperaje	7,5	11,5	11,5	10	A
cos φ	0,81	0,78	0,71	0,73	


### Observación sobre el funcionamiento en convertidores de frecuencia estáticos.

En funcionamiento con convertidor de frecuencia la tensión efectiva de onda directa debe corresponderse con la tensión de motor especificada.

A causa de la proporción de ondas armónicas las corrientes medidas pueden ser mayores que los valores especificados.

#### 6.3.1

#### Diagrama de rendimiento



#### Aviso: Garantizar el funcionamiento.


El husillo de alta frecuencia se refrigerará con ayuda del aire de sellado que pasa.

- Conectar el aire de sellado siempre, tan pronto como la máquina esté en funcionamiento.
- Temperatura del aire de sellado: como máximo 25 °C.

En caso de inobservancia el husillo de alta frecuencia se puede dañar o destruir.

#### 6.3.2

#### Datos del esquema equivalente




**Aviso: Daños debido a valores de rendimiento incorrectos.**

Los valores de los parámetros se refieren exclusivamente al motor.

- Valores del husillo de alta frecuencia: véanse las tablas S1-100 %, S6-60 % y S2-Pmáx.


Parámetros*	Significado	Valor	Unidad
p0304	Tensión nominal (fase-fase)	259,3	Vrms
p0305	Corriente nominal	2,9	Arms
p0307	Potencia nominal	0,684	kW
p0308	Factor de potencia nominal	0,65	$\cos \varphi$
p0310	Frecuencia nominal	533	Hz
p0311	Número de revoluciones nominal	16.000	rpm
---	Energía disipada nominal	154	W
---	N.º de revoluciones nominal	16.000	rpm
p0312	Par nominal	0,434	Nm
p0314	Número de polos (par)	2	---
p0320	Corriente de magnetización nominal	1,74	Arms
p0322	Número máximo de revoluciones	16.000	rpm
p0326	Factor de corrección del momento de vuelco	100	%
p0335	Tipo de refrigeración del motor	Por aire comprimido	
p0341	Momento de inercia	0,000422	$\text{kgm}^2$
p0348	Número de revoluciones de utilización, debilitación de campo V DC = 600 V	47.413	rpm
p0350	Resistencia de estátor, frío (tramo)	2,41	$\Omega$
p0353	Inductancia de preconexión (tramo)	0	mH
p0354	Resistencia del rotor, frío	1,266	$\Omega$
p0356	Inductancia de dispersión del estátor	2,395	mH
p0358	Inductancia de dispersión del rotor	3,373	mH
p0360	Inductancia principal	21,84	mH
p0604	Temperatura del motor, umbral de advertencia	90	$^{\circ}\text{C}$
p0605	Temperatura del motor, umbral de fallo	130	$^{\circ}\text{C}$
p0640	Límite de corriente	10	Arms
p1800	Frecuencia de pulsos	16	kHz
---	Tensión de circuito intermedio		VDC
---	Capacidad de preconexión		$\mu\text{F}$
---	Tensión máxima		V
---	Descenso de ralentí		%
---	Reactancia de dispersión del estátor X1		$\Omega$
---	Reactancia de dispersión del rotor X2		$\Omega$
---	Reactancia del campo principal Xh		$\Omega$

(\*) Parámetros Siemens SINAMICS 120


## 6.4 Esquema de conexiones

### Aviso: No modificar la asignación de fábrica.

Toda modificación puede causar sobretensiones en los componentes eléctricos (p. ej. PTC, placa de campo).



6.5



## Protección del motor Pt1000

### Sensor de temperatura de platino

Ejecución conforme a:

DIN EN 60751

Clase de precisión B

### Datos técnicos

Relación temperatura/resistencia (serie de valores básicos)

$t_{90}/^{\circ}\text{C}$	(*) Resistencia con temperatura $t_{90}/^{\circ}\text{C}$ [Ω]									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1023	1027	1031	1035
10	1039	1043	1047	1051	1055	1059	1062	1066	1070	1074
20	1078	1082	1086	1090	1094	1097	1101	1105	1109	1113
30	1117	1121	1125	1128	1132	1136	1140	1144	1148	1152
40	1155	1159	1163	1167	1171	1175	1179	1182	1186	1190
50	1194	1198	1202	1206	1209	1213	1217	1221	1225	1229
60	1232	1236	1240	1244	1248	1252	1255	1259	1263	1267
70	1271	1275	1278	1282	1286	1290	1294	1298	1301	1305
80	1309	1313	1317	1320	1324	1328	1332	1336	1340	1343
90	1347	1351	1355	1359	1362	1366	1370	1374	1378	1381
100	1385	1389	1393	1396	1400	1404	1408	1412	1415	1419
110	1423	1427	1431	1434	1438	1442	1446	1449	1453	1457
120	1461	1464	1468	1472	1476	1480	1483	1487	1491	1495
130	1498	1502	1506	1510	1513	1517	1521	1525	1528	1532
140	1536	1540	1543	1547	1551	1555	1558	1562	1566	1570
150	1573	1577	1581	1585	1588	1592	1596	1599	1603	1607
160	1611	1614	1618	1622	1625	1629	1633	1637	1640	1644
170	1648	1651	1655	1659	1663	1666	1670	1674	1677	1681
180	1685	1689	1692	1696	1700	1703	1707	1711	1714	1718


(\*) Valores redondeados

## 6.6

**Protección del motor PTC 130 °C**

Posistor con aislamiento protector

Curvas características de las temperaturas nominales de reacción de 90 °C a 160 °C conforme a DIN VDE V 0898-1-401.



Resistencia de posistor  $R_{PTC}$  en función de la temperatura de posistor  $T_{PTC}$  (valores de resistencia de señal débil).

**Datos técnicos**

Tipo		M135	
Tensión de funcionamiento máx.	( $T_A = 0 \dots 40^\circ C$ )	$V_{máx.}$	30 V
Tensión de medición máx.	( $T_A - 25 K \dots T_{NAT} + 15 K$ )	$V_{Mes, máx.}$	7,5 V
Resistencia nominal	( $V_{PTC} \leq 2,5 V$ )	RN	$\leq 250 \Omega$
Tensión de ensayo de aislamiento		$V_{is}$	3 kV~
Tiempo de reacción		$t_a$	< 2,5 s
Margen de temperatura de funcionamiento	( $V=0$ )	$T_{op}$	-25/+180 °C

**Valores de resistencia**


$T_{NAT} \pm \Delta T$	$R (T_{NAT} - \Delta T)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5 V$ )	$R (T_{NAT} + \Delta T)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5 V$ )	$R (T_{NAT} + 15 K)$ ( $V_{PTC} \leq 7,5 V$ )	$R (T_{NAT} + 23 K)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5 V$ )
$130 \pm 5^\circ C$	$\leq 550 \Omega$	$\geq 1330 \Omega$	$\geq 4 k\Omega$	----

## 6.7

### Transmisor de revoluciones (magnetoresistor digital)

Para una evaluación sin fallos es necesario un buen cableado.

- ⇒ Utilizar cables torcidos y apantallados.
- ⇒ Conectar el husillo de alta frecuencia según el ejemplo de conexión mostrado abajo.



DFP = Magnetoresistor digital  
S = Señal

#### Aviso: Resistencia (Rx).

Si en el dispositivo de evaluación (CF) ya está integrada la resistencia (Rx\*):

- Conectar solamente señal y masa.

Tensión de alimentación (U)	Rx (*)	Señal (**)
+ 8 V	220 Ω	1000 mV
+ 8 V	450 Ω	2000 mV
+ 12 V	220 Ω	1000 mV
+ 12 V	680 Ω	3000 mV
+ 15 V	220 Ω	1000 mV
+ 15 V	680 Ω	3000 mV
+ 24 V	220 Ω	1000 mV
+ 24 V	680 Ω	3000 mV

\*Se suprime cuando en el dispositivo de evaluación (convertidor de frecuencia, etc.) hay una resistencia integrada.

\*\*Los valores pueden desviarse en ± 20 % dependiendo del procedimiento de medición.


## 6.8



### Emisiones de ruido aéreo

**ATENCIÓN: El ruido afecta a la salud.**

- Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia solo con protección auditiva.



## 7

## Lugar de funcionamiento




Figura de ejemplo: Superficie de fijación

**PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.**

Si el husillo de alta frecuencia se fija incorrectamente, durante el funcionamiento puede soltarse y ser proyectado a causa de las fuerzas generadas.

- Sujetar el husillo de alta frecuencia de forma fija.

**ADVERTENCIA: Peligro de lesiones a causa de piezas proyectadas.**

El husillo de alta frecuencia funciona a elevados números de revoluciones que provocan la proyección de virutas con elevada energía cinética.

- En ningún caso deben retirarse los dispositivos de seguridad de la máquina o instalación.
- Trabajar siempre con gafas de protección.

Antes de la instalación del husillo de alta frecuencia deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:


- ➲ Debe asegurarse que en la máquina se ha montado el soporte de husillo adecuado para el husillo de alta frecuencia.
- ➲ Comprobar que las mangueras de conexión no presenten daños.
- ➲ Comprobar que los cables de conexión no presenten daños.
- ➲ Utilizar únicamente mangueras y cables en perfecto estado.
- ➲ No poner en marcha el husillo de alta frecuencia cerca de una fuente de calor.

**8****Instalación****Antes de la instalación:**

- ☛ Comprobar que el husillo de alta frecuencia está completo y no presenta daños.

**Si el husillo de alta frecuencia ha estado almacenado durante un período prolongado:**

- ☛ Ejecutar todos los pasos descritos en el capítulo Puesta en funcionamiento tras almacenamiento.

**8.1**

Conectar los medios y cables de modo flexible.

**Instalar el husillo de alta frecuencia**


Ejecutar los pasos siguientes en orden para instalar el husillo de alta frecuencia:

- ☛ Retirar los tapones de cierre que protegen las conexiones durante el transporte para proteger de daños y suciedad.
- ☛ Montar los racores para mangueras adecuados en el lugar de los tapones de cierre.
- ☛ Montar las mangueras correspondientes en los racores para mangueras.
- ☛ Debe asegurarse que las conexiones sean flexibles y sin cargas.
- ☛ Estanqueizar todas las conexiones para aire comprimido axialmente respecto al sentido de atornillado.
- ☛ Estanqueizar todas las conexiones para agua refrigerante axialmente respecto al sentido de atornillado.
- ☛ Si el husillo de alta frecuencia está dotado de aire de sellado:
  - ☛ Asegurarse de que no se pueda generar ninguna corriente de aire en la zona de rodamientos.
  - ☛ Utilizar siempre cajas de cables estancas al conectar cables eléctricos.
- ☛ Fijar el husillo de alta frecuencia en la máquina.
- ☛ Conectar las mangueras a la toma del medio correspondiente.
- ☛ Conectar los conectores de los cables de conexión de funcionamiento a la conexión correspondiente del husillo de alta frecuencia y al convertidor de frecuencia.
- ☛ Bloquear los conectores.

**Aviso: Establecer conexión de cierre rápido SpeedTEC.**

- En caso de combinación conector del dispositivo SpeedTEC/conector del cable SpeedTEC:
  - Retirar el anillo tórico del conector del dispositivo SpeedTEC.

## 8.2



### Diámetro del tubo de alimentación del medio

- ☞ Consultar el diámetro nominal de los tubos de alimentación de medios en la tabla siguiente:

DN	Medio	D1	D2
<b>2,8</b>	Aire comprimido	2,8 mm	$7/64$ "
<b>4</b>	Aire comprimido	4 mm	$5/32$ "
<b>6</b>	Aire comprimido	6 mm	$15/64$ "
<b>5,5</b>	Agua refrigerante	5,5 mm	$7/32$ "
<b>7</b>	Agua refrigerante	7 mm	$9/32$ "

## 8.3

### Agua refrigerante

#### 8.3.1

#### Calidad del agua refrigerante

El agua destilada provoca inmediatamente corrosión en las piezas bruñidas, que a menudo pasa desapercibida pero posteriormente causa daños graves.

- ☞ No utilizar agua pura o destilada.

Los depósitos acumulados en los canales de refrigeración a causa de un agua de refrigeración inadecuada evitan la disipación de calor.

- ☞ Utilizar agua refrigerante con las siguientes características:

Agua potable	Conforme a 98/83/CE
Grado de dureza	1 – 15°dH
Valor pH	7-9
Aditivo (protección anticorrosiva)	20 % Antrifrogen N

#### 8.3.2

#### Ajustar la refrigeración

- ☞ Observar los siguientes valores para la refrigeración de líquidos:

Diámetro de manguera (*)	Como mínimo DN 5,5
Temperatura de entrada	Como mínimo 20 °C
Caudal	Como mínimo 1,5 L/min
Temperatura de salida	Como máximo 40 °C

(\*) Utilizar mangueras de refrigeración impenetrables por los rayos ultravioleta.

## 8.4 Aire comprimido

### 8.4.1 Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1)


Impurezas sólidas	<b>Clase 3</b> Grado de filtración mejor 5 µm para sólidos
Contenido en agua	<b>Clase 4</b> Punto máx. de condensación bajo presión +3 °C
Contenido total de aceite	<b>Clase 3</b> Máx. contenido de aceite 1 mg/m <sup>3</sup>

### 8.4.2 Ajustar el aire de sellado

Para la especificación de la calidad del aire véase el capítulo «Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) [▶ 28]».

El valor de ajuste para el aire de sellado depende del diámetro y la longitud de la manguera.

- ⇒ Diámetro de manguera: DN 4
- ⇒ Consultar el valor de ajuste en el siguiente diagrama.
- ⇒ Conectar también el aire de sellado y la refrigeración en el control al encender la máquina. De este modo el husillo de alta frecuencia también estará protegido en estado de parada.



Demanda mínima de aire de sellado	Mecanizado en seco
Demanda media de aire de sellado	Mecanizado con agua proyectada
Demanda máxima de aire de sellado	Mecanizado con chorro de agua

## 9



### Puesta en funcionamiento

#### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

Un número de revoluciones incorrecto puede destruir el husillo de alta frecuencia o la herramienta y proyectar sus fragmentos.

- ▶ Respetar el número máximo de revoluciones para la herramienta seleccionada.
- ▶ Respetar el número máximo de revoluciones del husillo de alta frecuencia.
- ▶ El número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia para la puesta en marcha/rectificado siempre es el número de revoluciones **más bajo** indicado.




Figura de ejemplo: colocar la herramienta

#### Aviso: Garantizar el funcionamiento.

- ▶ No hacer funcionar nunca el husillo de alta frecuencia sin una herramienta fijada.


#### Si la herramienta no está fijada:

- El sistema de fijación se daña a causa de la fuerza centrífuga.
- El sistema de fijación se desajusta.
- Se influye en la calidad de equilibrado del husillo de alta frecuencia.
- Se daña el rodamiento.

➡ Girar a mano el eje del husillo como mínimo 10 veces.

➡ Antes de almacenarlo y antes de la puesta en funcionamiento limpiar solamente el canal de refrigeración con aire comprimido.

## 9.1



### Esquema de rodaje

- ➡ Poner en funcionamiento el husillo de alta frecuencia con la herramienta fijada (sin mecanizado) durante unos 10 minutos.
- ➡ El número de revoluciones es, como mucho, el 20 % del número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia.
  - ➡ Véase la definición: número de revoluciones máximo admisible
- ➡ Dejar en marcha el husillo de alta frecuencia durante aprox. 2 minutos, como mucho, al 50 % del número de revoluciones máximo admisible.
- ➡ Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia otros 2 minutos más, como mucho, al 80 % del número de revoluciones máximo admisible.

**Ahora el husillo de alta frecuencia está listo para el funcionamiento.**

## 9.2

### Arranque diario

Proceder de la siguiente manera para precalentar y preservar la grasa lubricante de los rodamientos:

- ⇒ Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia con la herramienta tensada (sin mecanizado).
    - ↳ Aprox. durante 2 minutos.
    - ↳ Con, como máximo, el 50 % del número de revoluciones máximo admisible.
- (Véase el capítulo Puesta en funcionamiento [▶ 29])

El husillo de alta frecuencia alcanza así su temperatura de funcionamiento.

## 9.3

### Mensaje de parada

Utilizar en el convertidor de frecuencia la opción de detectar el mensaje de parada del eje y enviarlo al control de la máquina para su evaluación.

## 9.4

### Puesta en funcionamiento tras almacenamiento

- ⇒ Poner el husillo de alta frecuencia en funcionamiento solo cuando su temperatura se haya adaptado (de la temperatura del lugar de almacenamiento a la del lugar de utilización).
  - ↳ La diferencia de temperatura entre el husillo de alta frecuencia y el lugar de utilización no debe superar los 10 °C.
- ⇒ Ejecutar todos los pasos descritos en el capítulo «Mantenimiento [▶ 33]».
- ⇒ Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia aprox. 5 minutos, como máximo, al 50 % del número de revoluciones admisible.
  - ↳ Véase el capítulo Puesta en funcionamiento [▶ 29]
- ⇒ Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia otros 2 minutos más, como máximo, al 80 % del número de revoluciones admisible.

De este modo se precalienta y preserva la grasa lubricante.

## 10




Figura de ejemplo: colocar la herramienta

## Cambio de herramienta

## ATENCIÓN: Peligro de atrapamiento a causa del eje en rotación.

Si el eje aún gira, los dedos pueden quedar atrapados y aplastados.

- Cambiar la herramienta solo cuando el eje esté parado.

## Aviso: Garantizar el funcionamiento.

- No hacer funcionar nunca el husillo de alta frecuencia sin una herramienta fijada.

## Si la herramienta no está fijada:

- El sistema de fijación se daña a causa de la fuerza centrífuga.
- El sistema de fijación se desajusta.
- Se influye en la calidad de equilibrado del husillo de alta frecuencia.
- Se daña el rodamiento.

## 10.1





Figura de ejemplo: caracterización de sentido de giro

## Marcha a derecha y a izquierda

El sistema de sujeción del husillo de alta frecuencia está diseñado para la rotación a derecha e izquierda.

- ⇒ Utilizar únicamente herramientas con el sentido de giro adecuado para el husillo de alta frecuencia.
- ⇒ Utilizar únicamente asientos de herramienta con el sentido de giro adecuado para el husillo de alta frecuencia.
- ⇒ En el convertidor de frecuencia, ajustar el sentido de giro del husillo de alta frecuencia según el sentido de giro de la herramienta/del asiento de herramienta utilizados.

## 10.2



## Cambio de muela abrasiva

1	Tornillo de fijación	8 x M5
2	Muela abrasiva	$t = 10 - 20$ mm
3	Husillo de alta frecuencia	

Proceder de la siguiente manera para cambiar la herramienta:

- ⇒ Desatornillar los tornillos de fijación.
- ⇒ Ahora retirar la herramienta del eje.

## Aviso: Garantizar la calidad de marcha concéntrica.

- Mantener la rosca, la superficie plana de contacto, los discos de retención, el eje y el asiento de herramienta siempre limpios.

- ⇒ Insertar la muela abrasiva en el eje.
- ⇒ Apretar la muela abrasiva con los tornillos de fijación.
  - ↳ Se necesitan al menos 4 tornillos.
  - ↳ Par de apriete recomendado: 4 Nm

11



## Herramientas para el mecanizado de alta velocidad

### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

En caso de sentido de giro incorrecto la herramienta se dañará al aplicar la carga. La fuerza centrífuga proyectará los fragmentos rotos.

- Utilizar únicamente herramientas con el sentido de giro adecuado para el husillo de alta frecuencia.



### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

Un número de revoluciones incorrecto puede destruir el husillo de alta frecuencia o la herramienta y proyectar sus fragmentos.

- Respetar el número máximo de revoluciones para la herramienta seleccionada.
- Respetar el número máximo de revoluciones del husillo de alta frecuencia.
- El número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia para la puesta en marcha/rectificado siempre es el número de revoluciones **más bajo** indicado.

- ⇒ Utilizar solo herramientas técnicamente perfectas.
- ⇒ Utilizar únicamente asientos con un diámetro permitido.
  - ↳ Véase también el capítulo Datos técnicos [► 12]
- ⇒ No utilizar vástagos de herramienta con superficie de sujeción (p. ej. Weldon).
- ⇒ Utilizar únicamente herramientas equilibradas.
  - ↳ DIN ISO 1940, nivel de calidad 2,5.

## 12

### Mantenimiento

**El mantenimiento del husillo debe ser realizado únicamente por personal especializado.**

Antes de cada trabajo de mantenimiento es necesario detener el husillo de alta frecuencia.

- ➲ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.
- ➲ Antes de ejecutar un trabajo, leer detenidamente el capítulo correspondiente a dicho trabajo en el manual de instrucciones.
- ➲ Observar el manual de instrucciones de la máquina en la que se ha montado el husillo de alta frecuencia.
- ➲ Observar todas las indicaciones y normas de seguridad.

## 12.1



### Rodamientos de bolas

#### Aviso: Los cuerpos extraños reducen la vida útil.

Los rodamientos del husillo de alta frecuencia están dotados de una lubricación con grasa de por vida. Por lo tanto no requieren mantenimiento.

- No lubricar los rodamientos de bolas.
- No introducir grasas, aceites ni productos de limpieza en orificios del husillo de alta frecuencia.

## 12.2

### Limpieza diaria

Para garantizar un funcionamiento seguro y preciso del husillo de alta frecuencia, todas las superficies de contacto del husillo, del asiento del husillo, del asiento de herramienta y del soporte de herramienta deben estar limpias.



#### Aviso: Los cuerpos extraños reducen la vida útil.

- No utilizar aire comprimido para limpiar el husillo de alta frecuencia.
- No utilizar aire comprimido para limpiar el husillo de alta frecuencia.
- No utilizar aire comprimido para limpiar el husillo de alta frecuencia.

Las impurezas podrían penetrar en la zona de rodamientos.

## 12.2.1

### Antes de empezar a trabajar

- ➲ Comprobar que todas las superficies estén bien limpias y libres de polvo, grasa, refrigerante, restos de mecanizado y partículas de metal.
- ➲ Comprobar que el husillo de alta frecuencia no presente daños.
- ➲ Si el husillo de alta frecuencia está dotada de aire de sellado, conectarlo siempre durante la limpieza.
- ➲ Utilizar un paño limpio y suave o un pincel limpio y suave para la limpieza.

### 12.2.2 En cada cambio de herramienta

- ⇒ Limpiar el asiento.
- ⇒ Limpiar los tornillos de fijación.

### 12.3 Almacenamiento

Si el husillo de alta frecuencia no se necesita durante un período prolongado:

- ⇒ Antes de almacenarlo y antes de la puesta en funcionamiento limpiar solamente el canal de refrigeración con aire comprimido.
- ⇒ Retirar todos los residuos de refrigerante.
- ⇒ Almacenar el husillo de alta frecuencia en posición horizontal.
- ⇒ Almacenar el husillo de alta frecuencia protegido de la humedad, el polvo y otros agentes medioambientales.
- ⇒ Respetar las siguientes condiciones de almacenamiento.

Temperatura del lugar de almacenamiento	+10 °C ... +45° C
Humedad relativa del aire	< 50 %

### 12.4 Mantenimiento mensual

- ⇒ Girar a mano el eje del husillo de alta frecuencia cada cuatro semanas como mínimo 10 veces.

### 12.5 Almacenamiento prolongado

- ⇒ Girar a mano el eje del husillo de alta frecuencia cada tres meses como mínimo 10 veces.
- ⇒ A continuación, poner en funcionamiento el husillo de alta frecuencia con la herramienta fijada durante unos 10 minutos.
  - ↳ El número de revoluciones es, como mucho, el 20 % del número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia. (Véase el capítulo Puesta en funcionamiento [▶ 29])

### 12.6 Tiempo máximo de almacenamiento

El tiempo máximo de almacenamiento es de 2 años.

- ⇒ Observar obligatoriamente todos los puntos del capítulo «Almacenamiento prolongado [▶ 34]». Solo así se puede preservar la capacidad de funcionamiento del husillo de alta frecuencia.

**13****Desmontaje**

Proceder de la siguiente manera para desmontar el husillo de alta frecuencia:

- ➲ Desconectar la alimentación de energía (corriente) por completo.
- ➲ Desconectar la alimentación de medios (aire y líquido) por completo.
- ➲ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.
- ➲ Retirar todas las conexiones del husillo de alta frecuencia.
- ➲ Vaciar el canal de refrigeración del husillo de alta frecuencia.
- ➲ Desmontar el husillo de alta frecuencia de la máquina.

**13.1****Eliminación de desechos y protección del medio ambiente**

Más del 90 % de los materiales utilizados en el husillo de alta frecuencia son reciclables (aluminio, acero inoxidable, acero, cobre, etc.)

**El husillo de alta frecuencia no debe desecharse con la basura doméstica.**

- ➲ Retirar todos los materiales no reciclables.
- ➲ Desguazar el husillo de alta frecuencia en una instalación de tratamiento autorizada.
- ➲ Observar todas las normas de las autoridades administrativas competentes.
- ➲ No conducir líquidos refrigerantes a las aguas residuales.
- ➲ Desechar los refrigerantes conforme a las normativas locales.

Si no es posible desmontar el husillo de alta frecuencia, enviarlo a **Nakanishi Jaeger GmbH**. La empresa **Nakanishi Jaeger GmbH** no asumirá los costes derivados del envío ni las tasas de las instalaciones de tratamiento.

**14****Servicio posventa y reparaciones****PELIGRO: Descargas eléctricas.**

Las descargas eléctricas pueden causar quemaduras graves y lesiones mortales.

Excluir riesgos causados por la energía eléctrica (véanse los detalles, p. ej., en las normas de la VDE (asociación de electrotécnicos alemanes) y de las empresas locales de suministro de energía).

- Antes de empezar a trabajar desconectar la alimentación de corriente del husillo de alta frecuencia.

**Aviso: Daños a causa de descargas electrostáticas.**

No tocar los componentes del husillo de alta frecuencia sensibles a descargas electrostáticas.

**14.1****Red de servicio posventa**

Solo los socios de servicio posventa certificados pueden abrir y reparar el husillo. En caso de inobservancia se anulará el derecho a indemnización y garantía.

- ☞ Consultar la lista de los socios de servicio posventa en la siguiente página web.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/es/contact/service-partners>

## 14.2

### Fallos de funcionamiento

En base a la siguiente enumeración se pueden determinar y eliminar fallos rápidamente.

#### El husillo de alta frecuencia no gira

Causa	Eliminación de fallos
No hay alimentación de corriente	<input type="checkbox"/> Comprobar el convertidor de frecuencia (CF). <input type="checkbox"/> Comprobar la máquina. <input type="checkbox"/> Comprobar todas las conexiones eléctricas. <input type="checkbox"/> Comprobar todos los conductores del cable de motor. <input type="checkbox"/> Accionar el botón Arranque/Reinicio.
La protección térmica se ha conectado	<input type="checkbox"/> Esperar a que el husillo de alta frecuencia se haya enfriado. <input type="checkbox"/> Comprobar si hay mensajes de error del CF. Si no hay mensaje encendido, poner en marcha el CF. (Véase también « <a href="#">El husillo se calienta [ 37 ]</a> »)
El CF se ha desconectado	<input type="checkbox"/> Consultar los mensajes de error en el manual de instrucciones del CF.

#### El husillo de alta frecuencia está demasiado caliente

Causa	Eliminación de fallos
Refrigeración insuficiente	<input type="checkbox"/> Comprobar la potencia del refrigerador. <input type="checkbox"/> Comprobar el nivel de agua del refrigerador. <input type="checkbox"/> Comprobar las tomas y los tubos refrigerantes. <input type="checkbox"/> Comprobar el circuito refrigerante. <input type="checkbox"/> Comprobar si hay mensajes de error del refrigerador.
Falta fase	<input type="checkbox"/> Comprobar si hay rotura de cable en los conductores del cable de motor.
Mecanizado demasiado intenso	<input type="checkbox"/> Comprobar el sentido de giro del husillo de alta frecuencia. <input type="checkbox"/> Comprobar el sentido de giro de la herramienta. <input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta presenta daños. <input type="checkbox"/> Reducir la intensidad de carga del mecanizado.
CF ajustado incorrectamente	<input type="checkbox"/> Comparar los valores del husillo de alta frecuencia con los valores del CF.

**El husillo de alta frecuencia hace ruido**

Causa	Eliminación de fallos
Herramienta inadecuada	<input type="checkbox"/> Utilizar únicamente herramientas equilibradas. (Véase también el capítulo «Herramientas para el mecanizado de alta velocidad [► 32]»).
Husillo de alta frecuencia sin sujeción circular o deformado	<input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta presenta daños. <input type="checkbox"/> Reemplazar la herramienta dañada.
Husillo de alta frecuencia demasiado apretado	<input type="checkbox"/> Utilizar únicamente soportes de husillo del surtido de accesorios originales o soportes de husillo fabricados según las especificaciones de tolerancia de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .
Rodamiento dañado	<input type="checkbox"/> Apretar los tornillos de ajuste del soporte de husillo primero solo a mano. <input type="checkbox"/> No utilizar medios técnicos auxiliares para apretar el husillo de alta frecuencia.
	<input type="checkbox"/> Contactar con el servicio posventa de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .

**El sensor no suministra señales**

Causa	Eliminación de fallos
No hay conexión con el sensor	<input type="checkbox"/> Comprobar los cables y las conexiones.

**El husillo de alta frecuencia vibra/oscila**

Causa	Eliminación de fallos
Herramienta inadecuada	<input type="checkbox"/> Utilizar únicamente herramientas equilibradas. (Véase también el capítulo «Herramientas para el mecanizado de alta velocidad [► 32]»).
Impurezas	<input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta es adecuada para la aplicación. <input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta presenta daños. <input type="checkbox"/> Reemplazar la herramienta dañada.
CF ajustado incorrectamente	<input type="checkbox"/> Retirar todas las impurezas que haya entre el cono para herramienta y el eje del husillo de alta frecuencia. (Observar todos los puntos de los capítulos «Cambio de herramienta [► 31]» y «Mantenimiento [► 33]»).
Mecanizado demasiado intenso	<input type="checkbox"/> Comparar los valores del husillo de alta frecuencia con los valores del CF.
Tornillos de fijación aflojados	<input type="checkbox"/> Reducir la intensidad de carga del mecanizado.
Husillo de alta frecuencia dañado	<input type="checkbox"/> Apretar los tornillos.
	<input type="checkbox"/> Contactar con el servicio posventa de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .

Si tras comprobar todos los puntos no se elimina el fallo, contactar con el socio de servicio posventa correspondiente.

- ➡ Pedir el comprobante de reparación al socio de servicio posventa.
- ➡ Comprobar el manual de instrucciones de la máquina.
- ➡ Contactar con el fabricante de la máquina.

## 15

### Declaración de incorporación

De acuerdo con la Directiva de Máquinas CE

#### Nakanishi Jaeger GmbH

Construcción de maquinaria eléctrica de alta frecuencia

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tel. +49 (0) 60029123 -0

declara por la presente que el siguiente producto,

Producto	Husillo de alta frecuencia
Tipo	ARS72-M416.09 S5
N.º de serie	Véase la última página del manual de instrucciones

en la medida en la que sea posible en función del volumen de suministro cumple los requisitos básicos establecidos por la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Párrafos de la Directiva de máquinas que se han aplicado: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4;

La quasi máquina cumple además en su versión de serie todas las disposiciones de las siguientes directivas:

Normas armonizadas aplicadas	DIN EN ISO 12100
	Seguridad de las máquinas

La puesta en servicio de la quasi máquina estará prohibida hasta que se haya demostrado que la máquina en la que se debe montar la quasi máquina cumple las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y, dado el caso, otras normativas aplicables.

Nosotros, Nakanishi Jaeger GmbH, nos comprometemos a remitir la documentación especial de la quasi máquina a las autoridades nacionales si así lo solicitan.

La documentación técnica especial para esta quasi máquina ha sido elaborada de conformidad con el Anexo VII, Parte B.

Representante autorizado para la recopilación de la documentación conforme al Anexo VII, Parte B:

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Ober-Mörlen, 11.11.2025



### Canal de YouTube de Nakanishi Jaeger

Escanear este código QR con cualquier otro escáner de códigos QR.



### Nakanishi Jaeger GmbH

Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

📞 +49 (0)6002-9123-0  
✉️ sales@nakanishi-jaeger.com  
[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

#### N.º de serie



Tipo	<b>ARS72-M416.09 S5</b>		
N.º de artículo	<b>10004022-05</b>		
Revisión	00	Fecha	11.11.2025
Sprache	ES		

