



## Wechselstation

Typ : WS 35/30

Artikel-Nr. 25250750

Zubehör SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren.

### Werkzeugaufnahme

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Für Werkzeugkegel               | WK 19-10<br>WK 25-10 |
| Spannmutter<br>Außendurchmesser | 30 mm                |

### Einbaumaße

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Einbaudurchmesser [d2] | 35 mm |
| Toleranz               | H7    |
| Spannbereich [L4]      | 19 mm |

### Federnd gelagert

|            |           |
|------------|-----------|
| Federweg   | max. 5 mm |
| Federkraft | max. 80 N |

### Abmessungen (innen)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Eintauchtiefe [L1] | 17 mm |
| Durchmesser [D1]   | 30 mm |
| Durchmesser [D2]   | 19 mm |

### Abmessungen (außen)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gesamtlänge [L2] | 51,7 mm |
| Länge [L3]       | 30 mm   |
| Durchmesser [d1] | 33,5 mm |
| Durchmesser [d3] | 39 mm   |